

EMKOBEL, a.s.
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
C. EDN: 565
DOŠLO Dňa 31. 07. 2015/

-weishaupt-

Servisná zmluva č. 131/2015

Medzi: EMKOBEL, a.s.
firma
Rázusová 1846, 052 01 Spišská Nová Ves
ulica/PSC/miesto

v zastúpení Ing. Peter Brziak
pán

IČO 31 736 785
DIČ 2020032553
IČ DPH SK2020032553

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v

ďalej len objednávateľ

a firmou Weishaupt spol. s r.o.
firma
Rákoš 8835/ 1, 960 01 Zvolen
ulica/PSC/miesto

v zastúpení Radek Pospíšil
pán

IČO 31 605 893
DIČ 2020476128
IČ DPH: SK2020476128

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici Oddiel: Sro, vložka č. 1905/S

ďalej len dodávateľ

pre zabudované horáky Weishaupt špecifikované v prílohe č.1, servisná zmluva je uzatvorená pre:

2 x servisnú prehliadku horákov za rok, súčasťou servisnej prehliadky je odborná

prehliadka VTZ plynového sk. Ah, v zmysle vyhlášky 508/2009 Zb.z.

ročná čiastka spolu : 7200.00 EUR*
*(dodatocne DPH v zákonnej výške)

Pre servisnú zmluvu platí rozsah prác uvedených v prílohe číslo 2. Platnosť zmluvy začína s dátumom podpisu zákazníka a predlžuje sa o 1 rok, keď nie je 1 mesiac pred uplynutím platnosti vypovedaná jednou zo zmluvných strán.

Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :

- príloha č. 1 zoznam horákov podľa jednotlivých plynových kotolní
- príloha č. 2 výkony a podmienky pre paušálnu zmluvu

Zvolen
miesto

23. 07. 2015
dátum

Weishaupt spol. s r.o.
Rákoš 8835/ 1, 960 01 Zvolen
IČO 31 605 893
DIČ 2020476128
IČ DPH: SK2020476128

23. 7. 2015

EMKUBEL a. s.
Kazimirova 1846
052 01 Spišská Nová Ves

-5-

Dátum a podpis zákazníka

-weishaupt-**Servisná zmluva č. 131/2015**

Por. č.	Interval servisnej prehliadky	Miesto	Názov	Typ	Rok výroby	Výrobné číslo	Výkon
1.	2x	PKT 1	VIESSMANN	Vitoplex 300	1996		1250 kW
			weishaupt	G7/1-D, ZMD NA	1996	4340197	
2.	2x		Ratiškovice	THP 1200	1996		1250 kW
			weishaupt	G7/1-D, ZMD NA	1996	4340196	
3.	2x		Ratiškovice	THP 1200	1996		1250 kW
			weishaupt	G7/1-D, ZMD NA	1996	4340195	
4.	2x	PKT 2	VIESSMANN	Vitoplex 200	1996		1950 kW
			weishaupt	G40/2-A, ZM-NR	1996	4345464	
5.	2x		VIESSMANN	Vitoplex 200	1996		1950 kW
			weishaupt	G40/2-A, ZM-NR	1996	4345465	
6.	2x		VIESSMANN	Vitoplex 200	1996		1950 kW
			weishaupt	G40/2-A, ZM-NR	1996	4345466	
7.	2x	PKT 3	Ratiškovice	THP 1200	1996		1200 kW
			weishaupt	G7/1-D, ZMD NA	1996	4340181	
8.	2x		Ratiškovice	THP 1900	1996		1900 kW
			weishaupt	G40/1-B, ZM-NR	1996	4345467	
9.	2x		Ratiškovice	THP 1900	1996		1900 kW
			weishaupt	G40/1-B, ZM-NR	1996	4345468	
10.	2x	MIER 1	Ratiškovice	NT 2000	1999		2150 kW
			weishaupt	G40/2-A, ZM	1999	5270891	
11.	2x		Ratiškovice	NT 1600	1999		1630 kW
			weishaupt	G8/1-D, ZMD	1999	5271812	
12.	2x		Ratiškovice	THP 760	1999		760 kW
			weishaupt	G5/1-D, ZMD	1999	4751353	
13.	2x	MIER 2	Ratiškovice	THP 940	1999		940 kW
			weishaupt	G7/1-D, ZMD	1999	4754364	
14.	2x		Ratiškovice	THP 940	1999		940 kW
			weishaupt	G7/1-D, ZMD	1999	4754365	
15.	2x		Ratiškovice	THP 940	1999		940 kW
			weishaupt	G7/1-D, ZMD	1999	4754366	
16.	2x	MIER 3	Ratiškovice	THP 1500	1999		1500 kW
			weishaupt	G8/1-D, ZMD	1999	4751223	
17.	2x		Ratiškovice	THP 1500	1999		1500 kW
			weishaupt	G8/1-D, ZMD	1999	4751224	
18.	2x		Ratiškovice	THP 1500	1999		1500 kW
			weishaupt	G8/1-D, ZMD	1999	4751225	

priloha číslo 1

19.	2x	MIER 4	ČKD	OW 100			1150 kW
			weishaupt	G7/1-D, ZMD LN	2004	5401387	
20.	2x	MIER 5	VIESSMANN	Vitoplex 100	2008		2300 kW
			weishaupt	G40/2-A, ZM-NR	2008	5849822	
21.	2x	MIER 6	VIESSMANN	Vitoplex 200	2008		1950 kW
			weishaupt	G40/2-A, ZM-NR	2008	5849821	
22.	2x	Rázusová	Ratiškovice	THP 940	2000		940 kW
			weishaupt	G7/1-D, ZMD LN	2000	4895328	
23.	2x		Ratiškovice	THP 1500	1999		940 kW
			weishaupt	G7/1-D, ZMD LN	2000	4895329	
24.	2x		Ratiškovice	THP 1500	1999		940 kW
			weishaupt	G7/1-D, ZMD LN	2000	4895330	
25.	2x	Hviezdoslavová	ČKD	KDVE			1040 kW
			weishaupt	G7/1-D, ZMD	2002	5168430	
26.	2x		ČKD	PGV 160			1700 kW
			weishaupt	WM-G20/2-A, ZM	2010	5999411	
27.	2x	Banicka	ČKD	PGVE 65			670 kW
			weishaupt	WM-G10/3-A, ZM	2011	40071019	
28.	2x	Šoltéssová	VIESSMANN	Vitoplex 300	1996		1250 kW
			weishaupt	WM-G20/2-A, ZM	2012	40084243	
29.	2x		ČKD	PGV 160			1750 kW
			weishaupt	WM-G20/2-A, ZM	2011	40070977	
30.	2x	Východ 1	ČKD	OW 160			1860 kW
			weishaupt	WM-G20/3-A, ZM	2011	40070491	
31.	2x	Východ 2	ČKD	OW 160			1860 kW
			weishaupt	WM-G20/3-A, ZM	2008	5852619	
32.	2x	Západ 1	ČKD	PGV 160			1700 kW
			weishaupt	G30/2-A, ZM-NR	2006	5613712	
33.	2x	Západ 2	ČKD	PGV 160			1700 kW
			weishaupt	WM-G20/3-A, ZM	2008	5827863	
34.	2x	Západ 3	ČKD	PGV 160			1700 kW
			weishaupt	G30/2-A, ZM-NR	2007	5685258	

Výkony a podmienky pre paušálnu zmluvu firmy Weishaupt v neobchodnom styku.

1. Výkony

Dodávateľ vykonáva pre údržbu, dohodnutú na prednej strane, jednotlivito:

a) Servis horákov:

Rozsah prevedených prác pri servisnej práci na horáku (u plynových a kombinovaných horákov sa rozumie plynová regulačná a zabezpečovacia rada od hlavného plynového uzáveru horáka až po vlastný horák).

1. Skúška a vyčistenie

- 1.1 Ventilátorové koleso
- 1.2 Zapaľovacie elektródy
- 1.3 Kontakty zapaľovacieho transformátora
- 1.4 Trysky, trysková hlava pri tryskovom križi
- 1.5 Plamencová hlava a stavacie dosky
- 1.6 Vložka filtra
- 1.7 Vzduchová klapka
- 1.8 Ovládací motor
- 1.9 Čidlo plameňa
- 1.10 Premazanie motora

2. Funkčné preskúšanie

- 2.1 Regulačný termostat/manostat
- 2.2 Poist'ovací termostat/manostat
- 2.3 Strážca min. stavu hladiny vody v kotli
- 2.4 Bezpečnostný čas
- 2.5 Núdzový vypínač
- 2.6 Uvedenie do prevádzky horáka
- 2.7 Zapaľovacie zariadenie
- 2.8 Čidlo tlaku vzduchu
- 2.9 Čidlo tlaku plynu
- 2.10 Ionizácia
- 2.11 Tlak olejového tlakového čerpadla horáka
- 2.12 Plynová rada, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti horáka medzi mechanickým uzáverom a horákom, preskúšať na tesnosť. Olejový rozvod medzi horákom a hlavným uzáverom horáka preskúšať na tesnosť (odstránenie netesnosti bude faktúrované podľa skutočných nákladov).

b) Všeobecné kontrolné práce

Kontrola výmeny vzduchu v kotolni.

Kontrola stavu hladiny vody vo vykurovacom systéme (prípadné doplnenie vody musí byť od prevádzkovateľa zvlášť požadované).

c) Preskúšanie tepel. výkonu a kvality spaľovania

Pri každom servisnom zásahu, vystavenie protokolu o nameraných hodnotách, odpovedajúcich slovenským predpisom o ochrane ovzdušia ako dôkaz optimálneho spaľovania (dymivosť, CO, CO₂, O₂ NO_x, , teplota spalín).

d) Časový náklad súvisiaci s výmenou od nás dodaných defektných dielov horáka počas prevedenia pravidelného servisu alebo likvidácie poruchového stavu horáka sa účtovať nebude. Výnimku tvoria náklady spojené s výmenou plynových armatúr zo závitovým prevedením. Rozsah prác bude účtovaný podľa skutočne nabehnutých nákladov.

e) Drobné montážne spojovacie diely nie sú súčasťou našej dodávky a nebudú ani účtované.

Potrebné náhradné diely budú účtované a prípadne môžu byť prostredníctvom technika oprávneného k účtovaniu priamo na mieste finančne vyrovnané.

f) Odstránenie nahlásenej poruchy chodu horáka.

Pri odstránení poruchy chodu horáka si vyhradujeme, že v primeranom časovom intervale budeme prevádzkať súčasne paušálne servisné práce na horáku.

g) Pokiaľ je dohodnuté viac než jeden pravidelný servis počas roka, tak sa prevádzajú tieto práce pravidelne vždy pred a po skončení vykurovacej sezóny.

h) Odstránenie škôd, kde príčinou poruchy nie je zlyhanie horáka, nie je do zmluvy o údržbe zahrnuté. Toto sa týka najviac škôd, spôsobených:

Chybnou obsluhou zariadenia v dôsledku nedodržovania prevádzkového predpisu, nedbalosti, nesprávne nastavenými, poprípade chybnými časovými hodinami alebo termostatmi, prázdnyimi nádržami vykurovacieho oleja, chybnými poistkami a prívodmi, chybným alebo nesprávnym prívodom prúdu, príliš nízkym prívodným tlakom plynu alebo príliš vysokým kolísaním tlaku plynu, zmenou zloženia plynu, závadami na vykurovacích kotloch, nesprávnym čistením vykurovacích kotlov, zásobníkov oleja alebo inými zásahmi zo strany tretích osôb, použitím nevhodných vykurovacích olejov, ako i vykurovacích olejov, ku ktorým boli pridané ochranné prostriedky proti korózii, parafínovými vylúčeninami v skladovacích nádržiach a vedenia oleja, ohňom, zlomením, mrazom, koróziou a vodou, poškodeným alebo nesprávne namontovaným vedením spalín.

Kominárske poruchy na komínoch u zariadení, u ktorých už nie je možné zlepšiť spaľovacie hodnoty, alebo ktoré sú spôsobené znečistenými či netesnými kotlami

Náklady na zistenie a prípadné odstránenie vzniknutých chýb účtuje dodávateľ zákazníkovi po preukázaní.

2. Zodpovednosť za chyby a omeškanie

a) Za chyby výkonu vrátane skrytých chýb ručí dodávateľ s vylúčením ďalších nárokov následovne:

Dodávateľ opraví bezplatne všetky také práce a dodávky, ktoré sú vplyvom okolností v okamžiku dodania nepoužiteľné, alebo čo do svojej použiteľnosti podstatne obmedzené. Zjavné chyby je nutné oznámiť písomne príslušnej pobočke pod stratou práv zo zodpovednosti za chyby do 14 dní, skryté chyby do šesť mesiacov po skončení dotyčného výkonu.

b) K vykonaniu všetkých opráv, ktoré po dôkladnom uvážení uznal dodávateľ za nutné, poskytne objednávateľ po dohode s dodávateľom potrebnú dobu a príležitosť, inak je dodávateľ zbavený zodpovednosti za chyby. Zodpovednosť ďalej odpadá, ak boli na predmete dodávky prevedené zásahy alebo zmeny inak, než osobami poverenými dodávateľom. Jedine v naliehavých prípadoch ohrozenia prevádzkovej bezpečnosti, o ktorých musí byť dodávateľ ihneď vyzoomený, alebo ak je dodávateľ v omeškaní s odstránením chyby, má objednávateľ právo, aby dal chybu odstrániť sám, alebo treťou osobou, a aby požadoval od dodávateľa primeranú náhradu svojich nákladov.

c) Ďalšie nároky objednávateľa, zvlášť však nárok na náhradu škôd, ktoré nevznikli na predmete dodávky samej sú vylúčené, pokiaľ to zákon pripúšťa.

d) Ak nedodrží dodávateľ svoju povinnosť odstrániť chybu do 30 dní od termínu prevedenia služby a upomenutia, má zákazník právo vypovedať bez lehoty zmluvy o údržbe. Ďalšie nároky, zvlášť však na náhradu škody z titulu predĺženia alebo nesplnenia, sú vylúčené.

3. Platobné podmienky

Poplatok za údržbu sa účtuje k začiatku zmluvného roka a je splatný bez zrážky ihneď po obdržaní faktúry. Firma je povinná prevádzať údržbu len po tom, keď zákazník poplatok zaplatil.

Pri zmene mzdovej úrovni o viac než 5 % od posledného stanovenia poplatkov za údržbu môže dodávateľ poplatok za údržbu o plnú percentuálnu zmenu mzdovej úrovni od začiatku budúceho zmluvného obdobia znížiť či zvýšiť. Pri zvýšení poplatkov môže objednávateľ behom 14 - dennej lehoty po obdržaní oznámenia zmluvy o účinnosti zvýšenia vypovedať.

4. Vedľajšie dojednania a doplnky k tejto zmluve vyžadujú ku svojej platnosti písomnú formu.

5. Miesto plnenia a príslušnosť súdu

a) Miestom plnenia pre všetky záväzky z tejto zmluvy je Zvolen.

b) Písomné oznámenia dodávateľovi, predpokladané touto zmluvou, je nutné smerovať priamo do sídla dodávateľa vo Zvolene, Rákoš 8835/1, alebo do príslušnej pobočky. Oznámenia montérom sú neplatné.

c) Pre všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy vrátane zmenkových žalôb je príslušný súd vo Zvolene. Dodávateľ je tiež oprávnený podať žalobu na súd, ktorý je príslušný podľa sídla objednávateľa, pokiaľ to je právne prípustné.